

1. Oversteek Schapenkamp; bij Groest

Geleidelijn loopt niet 60 cm door evenwijdig
aan gidslijn = muurtje

Geen vrije ruimte van 60 cm tussen
geleidelijn en muurtje = gidslijn;

Omdat het muurtje niet evenwijdig met de
geleidelijn loopt, ontstaat bij de volgende
plek waar een markering ligt wel een 60 cm
brede ruimte.

Ik denk dat dit zo wel kan, maar de
geleidelijn moet wel iets langer doorlopen,
omdat anders niet duidelijk wordt dat je het
muurtje moet volgen en niet naar rechts
moet gaan.

Volgens richtlijnen niet nodig. Het plantvak
geldt ook als gidslijn. Annemarie geeft aan
dat een eenduidige gidslijn de wens is en
vraagt om de geleidelijn toch te verlengen
tot 60 cm voorbij de muur.



2. Hoek Schapenkamp Groest bij trapje, kant Schapenkamp

Hier ligt een waarschuwingsmarkering!

Dat zou een geleidelijn moeten zijn met ernaast 60cm vrije ruimte tot het akelige trapje.


De geleidelijn hoeft heen 60 cm breed te zijn, 30 is ook goed.

Is het misschien toch nodig het trapje wel aan te geven met een waarschuwing naar rechts? We hebben daar uitgebreid over gediscussieerd, maar ik weet het niet meer. Volgens de richtlijnen niet.

Breedte van de lijn halveren,

Waarschuwingsmarkering vervangen door geleidetegels



Geleidelijn verlengen ivm opschuiven geleidelijn van maatregel 3



3a. Hoek Schapenkamp Groest bij bankje, kant Groest

Dit ziet er dus netjes uit, maar helaas: het hadden 2 geleidelijnen moeten zijn met vrije ruimte aan kant muurtje van 60 cm en een attentievlak van 60 x 60 cm


Ivm aanwezige bank en nieuwe geleidelijn aanbrengen voor de bank langs, evenwijdig aan muurtje.



3b. Hoek Schapenkamp Groest bij bankje, kant Groest


Dit ziet er dus netjes uit, maar helaas: het hadden 2 geleidelijnen moeten zijn met vrije ruimte aan kant muurtje van 60 cm en een attentievlak van 60 x 60 cm

Extra geleidelijn om te geleiden naar gidslijn (muurtje)



4a. Oversteek Groest bij rotonde

Ik heb hier niets op aan te merken. Rest van rotonde heb ik niet bekeken. Dus ook niet naar die lastige boom bij Gooiland.

De waarschuwingsmarkering precies tegen het fietspad aan, en bij de weg 15 cm er vanaf. 

Aan de kant van de Chinees is dat niet zo, maar daar is ook al de ronding van de rotonde merkbaar:

Geleidelijnen inkorten en extra richtinggevende geleidelijn (lengte 1,8 meter) toevoegen



4b. Oversteek Groest bij rotonde

Ik heb hier niets op aan te merken. Rest van rotonde heb ik niet bekeken. Dus ook niet naar die lastige boom bij Gooiland.

De waarschuwingsmarkering precies tegen het fietspad aan, en bij de weg 15 cm er vanaf.

Aan de kant van de Chinees is dat niet zo, maar daar is ook al de ronding van de rotonde merkbaar:

Optioneel: geleidelijk inkorten en extra richtinggevende geleidelijnen (lengte 1,8 meter) toevoegen aan weerszijden van attentievlak van 60 x 60 cm



5. Langs inrit tussen chinese restaurant en ?

Dit is mooi gedaan, maar geen 60 cm vanaf de muur = gidslijn. Jammer.

De knik is ook mooi gedaan.

Omdat er hier een groot stuk overbrugd wordt met vrije ruimte van 60 cm links en rechts, zou ik dit gewoon laten liggen.

Geen aanpassingen



6. Voorbij inrit tussen Chinese restaurant en ?


Hiervoor geldt ook weer; jammer van de 60 cm naast de geleidelijn.

Nu komt hij heel ongelukkig uit bij dat stoeprandje..

Door de knik net ergens anders te leggen , was de lijn misschien mooi 60 cm naast het stoeprandje uitgekomen?


Geleidelijn anders richten

Overlap met stoepje 60 cm en afstand tot stoepje 60 cm



6A. Tussen stoepje en plantvak

Geleidelijk toevoegen met aan weerszijden
60 cm overlap met gidslijnen



7a. Oversteek Veerstraat tussen de twee groenvakken.

Hier is een boeiend patroon van te korte geleidelijnen
(ze kunnen daardoor gemist worden).

Ze liggen wel 60 cm van de rand van het groenperceel.

Lijkt mij beter om een geleidelijn langs het groenvak te
beginnen, met een keuzevlak om de bocht aan te geven
en dan weer een stukje langs het randje van het
groenvlak en dan de bocht naar de
waarschuwingsmarkering voor de oversteek.

Geleidelijn verlengen tot 1,8 meter

Geleidelijn (1,8 m) toevoegen

Paaltje verplaatsen




7b Om het groenperceel bij Schering heen en de oversteek Veerstraat.

De oversteek is goed gedaan, maar dan wel weer een kort geleidelijntje om de route langs andere groenvak aan overkant te vervolgen.

Te weinig ruimte om de geleidelijn te verlengen, waardoor deze slecht voelbaar is

Voorstel is om de breedte van de geleidelijn naar waarschuwingsmarkering te verdubbelen

Geleidelijn langs gidslijn verlengen tot 1,8 m




7c. Om het groenperceel bij Schering heen en de oversteek Veerstraat.

De oversteek is goed gedaan, maar dan wel weer een kort geleidelijntje om de route langs andere groenvak aan overkant te vervolgen.

Te weinig ruimte om de geleidelijn te verlengen, waardoor ze slecht voelbaar zijn

Voorstel is om de breedte van de geleidelijn naar waarschuwingsmarkering te verdubbelen

Bestaande geleidelijn verlengen tot 1,8 m



8. Na de oversteek van de Veerstraat langs het groenvak de bocht om.

Voor het ronden van de hoek met paaltje (!)

Als de geleidelijn iets langer is, is risico op botsen met paaltje verdwenen.

Bestaande geleidelijn verlengen

Nieuwe geleidelijn om de hoek aanbrengen

(1,8 meter lang)


Overlap met gidslijn minimaal 60 cm

Attentievlak 60 x 60 cm

Na het ronden van de hoek: duidelijk te zien: paaltje staat daar nu niet lekker.

En: geen geleidelijn die overlapt met gidslijn = rand groenvak


Paaltje in plantsoen plaatsen



8A. Bij de lichtmast

Lichtmast verstoort route langs
gidslijn

Geleidelijn, lengte van 2 x 1,50 m
aan weerszijden van de lichtmast plus
de maat van de lichtmast (20 cm)
toevoegen.




8b. Bij de doorsteek naar Hanneke Huisman

Te grote afstand tussen de gidslijnen

Geleidelijk toevoegen, die ook langs de lichtmast gaat

Te beginnen 1,5 meter voor lichtmast

60 cm uit de gidslijn



9. Bij Carpet Right, Groest 110


Daar begint bijna aan eind groenvak de geleidelijk richting kruising met oprit P-garage.

Het begin ligt iets te ver van de rand van het groenvak; iets verlengen lost dat op.

Helaas staan de vlaggen of hoe die dingen heten nog steeds in de weg! Handhaven!

Geleidelijk ca. 1 meter verder doortrekken

Contact opnemen met Carpetright over obstakels (Arnold 035 6281582)



10. Oversteek inrit P-garage

Niks op aan te merken.

Geleidelijn gaat aan overkant ook kaarsrecht verder langs de fietsen.

Wel opletten, dat ze niet slordig gaan stallen, waardoor ze toch over de geleidelijn uitsteken.

Geen aanpassingen



11a. Kruising Herenstraat

Oversteek met paaltjes naar terras mooi opgelost, maar werkt niet.

Niet volgens tekening uitgevoerd.


Geleidelijn bepaalt de richting

Gregory kan de geleidelijn aan de overkant niet vinden

Oplossing: knik in geleidelijn voor kruisingsvlak aanbrengen en geleidelijn na kruisingsvlak in verlengde leggen

Wwaarschuwingmarkeringen opschuiven

Handhaven bij terras: geen stoelen op de lijn zetten



11. Kruising Herenstraat overzijde

Oversteek met paaltjes naar terras mooi
opgelost.

Niet volgens tekening uitgevoerd.

Geleidelijk na kruisingsvlak in verlengde van
geleidelijk voor kruisingsvlak leggen

Beide waarschuwingsmarkeringen
opschuiven

Handhaven bij terras: geen stoelen op de lijn
zetten

